

# Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse: Prozess-FMEA

Seite: 1/13

FMEA-Nr. / Version: FMEA Konfektion BPI\_CFM-P / 9  
 FMEA-Bez.: FMEA Konfektion BPI\_CFM-P

Erstfreigabe: 03.06.2020  
 Änderungsdatum: 28.03.2022

Typ/Modell/Fertigung/Charge: Spezifische FMEA					Sachnummer:	Verantw.: Leven, Michael Firma: Coroplast			Abteilung: BPI Datum:	
System-Nr./Systemelement: 3130-2 / Konfektion BPI					Sachnummer:	Verantw.: Leven, Michael Firma: Coroplast			Abteilung: BPI Datum:	
Mögliche Fehlerfolge	B	Mögliche Fehlerart	K	Mögliche Fehlerursache	Vermeidungsmaßnahme	A	Entdeckungsmaßnahme	E	RPZ	V/T

Funktion: Wickel bereitstellen

[Prozessfolgen (extern)] Kundenreklamation (Auswirkung mittel)	5	[Konfektion BPI] Ansatz im Material	[Beschichtung] Anfahrmaterial nicht aussortiert	Maßnahmenstand Vorschlag
--	---	--	---	-----------------------------

[Prozessfolgen (intern)] Erhöhter Arbeitsaufwand / Zeitaufwand	3
--	---

CONFIDENTIAL