

Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse: Prozess-FMEA

Seite: 38/40

FMEA-Nr. / Version: FMEA Konfektion BPT-T_CFM-P / 25 Erstfreigabe: 06.04.2020
 FMEA-Bez. FMEA Konfektion BPT-T_CFM-P Änderungsdatum: 16.11.2021

Typ/Modell/Fertigung/Charge: Spezifische FMEA					Sachnummer:	Verantw.: Leven, Michael	Abteilung: BPT-T			
System-Nr./Systemelement: 3130-1 / Konfektion BPT-T					Änderungsstand:	Firma: Coroplast	Datum:			
Mögliche Fehlerfolge	B	Mögliche Fehlerart	K	Mögliche Fehlerursache	Vermeidungsmaßnahme	A	Entdeckungsmaßnahme	E	RPZ	V/T

Funktion: Fertigrollen verpacken

[Prozessfolgen (extern)] Kundenreklamation (Auswirkung mittel)	5	[Konfektion BPT-T] Falscher Bestand im System	[Mitarbeiter BPT-T] Falsche Teilenummer abdruckt	Maßnahmenstand Arbeitsanweisung
[Prozessfolgen (intern)] Erhöhter Arbeitsaufwand / Zetaufwand	3			

CONFIDENTIAL

Abgeschlossen	Qualitätsprüfung Abgeschlossen	5	100	Produktion Abgeschlossen
---------------	-----------------------------------	---	-----	-----------------------------